


YDL-102

시공설명서



※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


구성도



구성품




문틀 스트라이크 위치 조정




※도어가 닫히는 위치값 조정이 필요한 경우 스트라이크 전면 볼트를 풀어준 뒤 몸체의 위치를 좌or우 조정하여 체결합니다.

잠금 및 해제 방법




※잠금장치와 열쇠를 이용하여 도어를 잠금 및 해제 가능합니다.
※동봉된 키 2개 외에 레버에 1개가 장착되어 있습니다.


설치 순서




1 레치를 체결합니다.
①레치를 도어에 삽입하여 고정 피스로 체결합니다.
②레치캡을 레치에 장착합니다.
※필히 위 표시가 위로 향하게끔 방향을 주의하여 레치를 삽입합니다.




2 레버A와 레버캡에 양면테이프를 부착합니다.
①레버A 앞면에 양면테이프를 부착합니다.
②철판에 부착된 양면테이프 보호 필름을 제거한 후 레버캡에 부착합니다.
※레버A의 캡은 부착 후 탈거 가능




3 레버B와 레버캡에 양면테이프를 부착합니다.
①레버B 앞면에 양면테이프를 부착합니다.
②레버 후면에 부착되어 있는 양면테이프 보호필름을 제거 후 레버캡을 부착합니다.
※레버B의 캡은 부착 후 탈거 불가능



4 레버A, B에 부속품을 체결합니다.
①레버A 에 연결너트를 체결합니다.
②레버B 에 스프링들을 삽입합니다.
※ 연결너트와 스프링들은 소.대가 있으며 도어 두께에 따라서 사용하십시오.




5 타공 부분에 레버A, B를 삽입합니다.
①레버A, B에 부착했던 양면테이프 보호필름을 제거합니다.
②타공 부분에 레버를 삽입합니다.



6 레버A에 부속품을 설치합니다.
①볼트를 체결합니다.
②레버캡을 부착하여 완료합니다.



7 스트라이크를 타공된 문틀에 삽입 후 피스로 체결합니다
①고정 피스를 이용하여 스트라이크를 체결합니다.
②위치 조정이 완료되면 스트라이크 캡을 장착합니다.
※스트라이크 캡은 장착 이후 탈거가 어려우니 꼭 위치 조정 후 장착합니다.



TIP 레버A의 레버캡 탈거하는 방법
※그림과 같이 레버의 끝 부분을 눌러주어 레버캡을 탈거합니다.